



**ДО  
 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Във връзка с допуснатата техническа грешка в Приложение №2 „Техническо задание“ в Процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 1x100Gbps ламбди“ Ви уведомявам, че:

**Допускам поправка на техническата грешка в раздел Приложения:**

Приложение №2 „Техническо задание, като **за правилно да се чете следното:**

**2.6 Спецификация на необходимото оборудване и лицензи:**

No.	Part Number	SubPart Number	Model	Unit Qty.	Qty.
1	OptiX OSN 1800 II TP V100R019_Sofia				1
1.1	Optical Module Set				
1.1.1	Optical Transceiver Groupware(100GE/OTU4,QSFP28,doublerate,10KM)				
	34061478	QSFP28-100G-1295~1310nm-10km-SM-01	Optical transceiver,QSFP-100G-LR4,10km	1	1
2.2	Hardware RTU Group				
	82601314	RTU-LNSDRTUC04	OSN 1800 Line Capacity RTU for 200G CFP/CFP2 Port(Per 100G)	1	1
	82601315	RTU-LNSDRTUQ03	OSN 1800 Client Port Enable RTU for 100G QSFP Port	1	1
2.3	Technical Support Service				
	88134UFG-3TQ		02313ANB-029_88134UFG-3TQ_24	1	1
3.	Hardware RTU Group for Turkey site Malkochlar				
3.1	82601314	RTU-LNSDRTUC04	OSN 1800 Line Capacity RTU for 200G CFP/CFP2 Port(Per 100G)	1	1
3.2	82601315	RTU-LNSDRTUQ03	OSN 1800 Client Port Enable RTU for 100G QSFP Port	1	1
4.	Installation and Configuration				
4.1	Installation and Configuration			1	1

**ПЛАМЕН ЦЪРНОРЕЧКИ**

Изпълнителен директор на Булгартел АД

